

# Cupra

LEON 1.5 TSI 110 KW (150 CV) MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL6SR089370



## Descripción

<b>Matrícula</b> 2392NCF	<b>Fecha de matriculación</b> 29/05/2025	<b>Kilometraje</b> 27541 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Campa HERTZ Loeches	<b>Fecha del encargo</b> 15/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 16/06/2026
---	--	---

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
002	Llanta / Delantero Derecho	Rayado	Smart repair



003 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



004 Llanta / Trasero izquierdo

Rayado

Smart repair



005 Neumático / Trasero izquierdo  
 Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm  
 / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Desgarro

Sustitución



006 Spoiler / Trasero

Rayado

Pintar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Portón trasero / puerta del maletero / Trasero

Abolladura

Smart repair



009 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



010 Llanta / Trasero Derecho

Rayado

Smart repair



011 Manetas de puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



012 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Ralladura

Pintar



013 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



014 Techo / -

Abolladura

Reparar



## Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.3 mm
<b>Delantero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.3 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.2 mm
<b>Trasero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.2 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgarro



Spoiler / Trasero / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Techo / - / Abolladura