INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1124NJV / WBA11FL000CX01049 / CX01049

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	520d Berlina G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	520d Berlina G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.696

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1124NJV | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/09/2026		
Comentarios:	PROX SERVICIO EN 4MIL KM		

Daños no valorables:

1124NJV | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1124NJV | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Embellecedor rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl dr - CONTINENTAL - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Antena	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Canalizador dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Canalizador iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
14. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	REPARAR
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	REPARAR
17. Moldura inf dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Emblema dl	-	REPARAR
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Techo	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
21. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
22. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
23. Canalizador dr paragolpes dl	-	PINTAR
24. Moldura inf dr paragolpes tr	-	PINTAR
25. Canalizador iz paragolpes dl	-	PINTAR
26. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
27. Puerta tr iz	-	SR Pintura
28. Puerta dl iz	-	SR Pintura
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
30. Aleta dl iz	-	SR Carrocero

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1124NJV | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
32. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)