

Mercedes-Benz A-klasse 200 CDI Prestige

2013 - 100 kW / 136 PK - Diesel - Automaat - XENON - PANO -
STOELVERWARMING - AUTOMAAT!

Kenteken

Chassisnummer	WDD1760011J179993
Eerste registratie	24-09-2013
APK geldig tot	25-04-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	325.425 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	325.425 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.796
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	109
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 9

Airco	Cruise control	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Schuif / open dak
Stoelverwarming	Xenon					

Aanwezig bij voertuig 6

Digitaal onderhoud	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
Bandenreparatieset				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	other
Velgen	16
Band breedte	205 mm
Band hoogte	55 mm



 Bouwjaar 2013	 Vermogen 100 kW / 136 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 325.425 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2018

Schades (11)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Dakstijl rechts

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Lampje brand

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade Interieur vuil, goed schoonmaken

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-09-2013	Eerste toelating	
27-03-2018		Importeur
11-04-2018	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Lease
21-09-2021		Lease
21-09-2021		Particulier
25-04-2026	APK vervaldatum	
14-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnen/buitenspiegel aut. dimmend
- bi-xenon koplampen
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- knie airbag(s)
- koplampreiniging
- lederen sportstoelen
- lederen versnellingspook
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeer assistent
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur leder

stuur multifunctioneel

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

vermoeidheids herkenning

warmtewerend glas

zij airbag(s) voor

Extra foto's

