


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	WWW777AWR RI 066564	Kilométrage	88 335 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	29/05/2024	Cylindrée	999
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Polo-2009	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 09/07/2026



Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✗	Porte documents	✗
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✗
Triangle	✓	Clef	✓
Gilet de sécurité	✓		
Plage arrière	✓		
Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Goodyear 185/55/15 H Eté 4.0 mm		Goodyear 185/55/15 H Eté 4.0 mm	
Goodyear 185/55/15 H Eté 5.0 mm		Goodyear 185/55/15 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

3



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)