

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** **AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen: HH -IN 0462      Fahrgestell-Nummer: WAUZZZF35N1095849  
 Vertrags-Nummer: 89709076      Erstzulassung: 18.05.2022  
 Internes KZ: 14873819      Kilometer-Stand: 124142

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

**Ausstattung:**

**AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Ibisweiß uni      Polsterung: Stoff Index Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **34.663,87**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alcantara/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	924,37
Audi phone box	336,13
Audi virtual cockpit	151,26
Diebstahlwarnanlage	361,34
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Entfall von Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug	0,00
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	0,00
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	126,05
MMI Navigation plus	1.903,36
MMI Radio plus	0,00
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder	100,84
Sitzheizung vorn	285,71
Sportsitze vorn	260,50
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **39.113,43**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **46.544,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.544,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1655	zul. Gewicht (kg):	2155

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 89709076  
**Amtliches Kennzeichen:** HH -IN 0462  
**Übersicht erstellt am:** 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 89709076  
**Amtliches Kennzeichen:** HH -IN 0462  
**Übersicht erstellt am:** 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q3 Sportback 35 TDI S tronic Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
09.10.2023	29588	Inspektion und Wartung
09.10.2023	29588	Wartungszusatzumfänge
12.03.2024	66795	Bremsflüssigkeitswechsel
12.03.2024	66795	Inspektion und Wartung
23.05.2025	100008	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
23.05.2025	100008	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.04.2026	120285	Getriebeölwechsel
30.04.2026	120285	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Parking 33  
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	21.05.2026 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	58675 Hemer, Hauptstraße 293-301
<b>Besichtigungsdatum</b>	02.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0031190282 - 0089709076

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	HH-IN 462	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	WAUZZZF35N1095849
<b>Fabrikat</b>	Audi	<b>1. Zulassung</b>	18.05.2022
<b>Typ</b>	Q3 Sportback 35 TDI S tronic	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Farbe</b>	Ibisweiß - Uni
<b>Laufleistung abgelesen</b>	124.006 km	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Aufbau</b>	Schräghecklimousine, 5 Tüer
<b>Anzahl Besitzer</b>	1	<b>nächste HU</b>	05/2027
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99V M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99V M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99V M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99V M+S	8 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 02.04.2026 bei km 120.285.	

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>
Unfallschaden: keine festgestellt  Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| ✓ Alcantara/Kunstleder mono.pur 550-Kombination      | ✓ Audi phone box   |
| ✓ Audi virtual cockpit                               | ✓ Diebstahlwarnanlage                                      |
| ✓ Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug          | ✓ Entfall von Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug |
| ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung            | ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus |
| ✓ MMI Navigation plus                                | ✓ MMI Radio plus   |
| ✓ Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder | ✓ Sitzheizung vorn   |
| ✓ Sportsitze vorn                                    | ✓ Winterkompleträder über A.T.U                            |

## Zustand / Beschädigungen

### Front

Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 13, Bild 14)

### Seite links

Tür hinten links Leiste -unten-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seitenwand links Leiste, Radlauf, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

### Ohne Zuordnung

Rahmen Frontgrill Chrom, beklebt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Schmidt, Henning

Der Sachverständige, 02.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

**Fotoanlage**



Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

## Fotoanlage




Bild 13. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen




Bild 14. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 15. Rahmen Frontgrill Chrom, beklebt, entkleben



Bild 16. Rahmen Frontgrill Chrom, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 17. Rahmen Frontgrill Chrom, beklebt, entkleben



Bild 18. Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, Smartrepair




Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage




Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28.