INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5363NKL / WBA31FZ070FW12416 / FW12416

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.547

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5363NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/08/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5363NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5363NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
22. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)