Voertuig rapport

Taxatiedatum: 05-11-2026

Skoda Enyaq iV 80
2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	TMBJC7NY3MF015131
Eerste registratie	22-07-2021
APK geldig tot	22-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	217.400 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-11-2026
Definitieve kilometerstand	217.400 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	150 kW / 204 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	217.400 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	bridgestone
Velgen	21
Band breedte	235 mm
Band hoogte	45 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (5)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter




Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Velg A L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor






Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Velg V R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Rechtsachter






Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Bumper A R hoek Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders







Omschrijving
Velg V L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders







Omschrijving
Velg A R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Exterieur opmerking	1 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	4 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-07-2021		Autobedrijf
22-07-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I Individuele invoer	Overig zakelijk
24-07-2021		Autobedrijf
24-07-2021		Autobedrijf
29-07-2021	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
22-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteruitrijcamera | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels met verlichting | centrale vergrendeling met afstandsbediening | chroom delen exterieur | connected services | cruise control | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | electronic climate control | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless start | kunstlederen/stof bekleding | LED achterlichten | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 19" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles | spraakbediening | stuur multifunctioneel | stuur verwarmd | volledig digitaal instrumentenpaneel | zijairbag(s) voor

Extra foto's


















