


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNEX S4074454	Erstzulassung	28.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL1117	Laufleistung	25 846 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Schweinfurt




Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✘
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘



Reifen




Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

2		Bauteil	Externes Gutachten	3		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	
		Position	Außenschäden				Position	-
		Beschreibung	Hinten				Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-				Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Motorhaube
		Position	-
		Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-
5		Bauteil	Externes Gutachten
		Position	Hinten
		Beschreibung	Pauschale Reparieren
		Anmerkungen	-

Anmerkungen

Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt. Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.069,94€
---------------------	------------------