

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
1	Seat Alhambra	VSSZZZ7NZHV703581	10.08.2016	221618

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2027	209251	km	14.07.2025	Fällig	km	Fällig

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	115,00 µm	Tür VR	115,00 µm	Tür HR	119,00 µm	Seitenteil HR	95,00 µm
Motorhaube	117,00 µm	Dach	108,00 µm	Heckklappe	131,00 µm		
Kotflügel VL	126,00 µm	Tür VL	113,00 µm	Tür HL	112,00 µm	Seitenteil HL	126,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	3,5 mm	Rad h.l.	3,5 mm	Rad v.r.	3,5 mm	Rad h.r.	3,5 mm	
Reifengröße:	225/45 R18 95W							

### Felgen:

Auffälligkeiten:	Felge VR beschädigt
------------------	---------------------

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fleckig
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	Aufbereitung
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölfeucht	Frontscheibe	Kleine Steinschläge
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	<b>G</b>	Steinschläge
Motorhaube	<b>G</b>	Steinschläge
Kotflügel VR	<b>D</b>	Delle
Türe VR	<b>D</b>	Delle
Türe HR	<b>D</b>	Delle
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	<b>G</b>	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL	<b>I</b>	Rost inst. + Lack
Türe HL	<b>I</b>	Delle an Kante inst. + Lack
Türe VL	<b>D</b>	Delle, Kratzer
Dach		

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |  
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **EY**

Bewertung durchgeführt von: **LDM**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_