

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VF7V1ZKXZ PZ093019	Erstzulassung	01.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	2 685 km
Modell	JUMPY 50 kWh XL Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten		
Lagerplatz		



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Gepäcknetz	✓	Serviceheft	✓
Antenne	✓	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓
		Ladekabel Ladestation	✓

Reifen	
Michelin 215/65/16 T Sommerreifen 8.0 mm	Michelin 215/65/16 T Sommerreifen 8.0 mm
Michelin 215/65/16 T Sommerreifen 8.0 mm	Michelin 215/65/16 T Sommerreifen 8.0 mm

Außenschäden					
1	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	48,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
				Pauschale	60,00€		

Sonstiges

5		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 198,00€