

Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ACTIVE X AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPSU86676



Descripción

Matrícula 7080MY	Fecha de matriculación 06/03/2025	Kilometraje 53215 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 23/06/2026	Fecha de peritación aprobada 24/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
002	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución

003	Spoiler / Delantero Derecho Pintado : Sí	Faltante	Sustitución
			
004	Rejilla / -	Roto	Sustitución
			
005	Spoiler / Delantero	Ralladura	Pintar
			
006	Spoiler / Delantero Izquierdo Pintado : Sí	Ralladura	Pintar
			
007	Aleta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
008	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Ralladura	Smart repair
			
009	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar

			
010	Paragolpes inferior / Trasero	Ralladura	Pintar
			
011	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
012	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
013	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
014	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4.2 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4.3 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	215 / 55 / 17 /	4.1 mm
Trasero Derecho	Desconocido	215 / 55 / 17 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Manual de usuario / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante



Spoiler / Delantero Derecho / Faltante



Rejilla / - / Roto



Spoiler / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero Izquierdo / Ralladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Paragolpes inferior / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura