


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW5 SW011450	Erstzulassung	20.02.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI8079	Laufleistung	7 814 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt		
------------	-------------------------	--	--



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm





Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm




Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm






Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm




Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	2		Bauteil	Klebesatz
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Steinschlag			Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Motorhaube	4		Bauteil	Kotflügel
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Steinschlag			Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
5		Bauteil	Stoßfänger				
		Position	Hinten				
		Beschreibung	SR Kratzer				
		Anmerkungen	-				

Innenschäden

6		Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff				
		Position	Hinten rechts				
		Beschreibung	Flecken				
		Anmerkungen	-				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	654,57€
--------------	---------