

Ford

GRANDTOURNEO 2.0 ECOBLUE 102 CV BVM TITANIUM

VIN:WF0EXXSK1PX021897



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[REDACTED]	15/12/2023	66797 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie		Energie
Monospace	Nombre de sièges	Diesel
Puissance	-	Type de boîte
75KW		Automatique

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Jantes alliage	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante	

Détails de l'inspection








Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	09/06/2026	10/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit			
Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable

002	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
003	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture
			
004	Rétroviseur / Gauche	Rayure	Echange
			
005	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture
			
006	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
	 		
007	Bas de caisse / Droit	Rayure	Peinture
			
008	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



009	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation
-----	-------------------------------------	-------------	------------



010	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair
-----	-----------------------------	-------------	--------------



Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Été	4.5 mm
Avant Droit	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Été	4.5 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Été	6 mm
Arrière Droit	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Été	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Rétroviseur / Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement