

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN ID.4 77 kWh GTX Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EB 0380E	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZE2ZNP024957
Vertrags-Nummer:	45490081	Erstzulassung:	11.05.2022
Internes KZ:	15047893	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.4 77 kWh GTX Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.4 77 kWh GTX Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	220 / 299	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2224	zul. Gewicht (kg):	2750

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45490081
Amtliches Kennzeichen: HD -EB 0380E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.4 77 kWh GTX Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.06.2026	9060003701	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
06.01.2026	9059976072	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein
20.08.2022	9059823059	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Stossstange hinten Spoiler Beifahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45490081
Amtliches Kennzeichen: HD -EB 0380E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.4 77 kWh GTX Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.07.2025	58260	Wartungszusatzumfänge
10.07.2025	58260	Inspektion und Wartung
10.07.2025	58260	Bremsflüssigkeitswechsel
06.05.2026	110907	Inspektion und Wartung
06.05.2026	110907	Wartungszusatzumfänge
06.05.2026	110907	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WVGZZZE2ZNP024957

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	113.882 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	651 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 GTX 220 KW	HU	
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP024957	Leistung	77 kW
Erstzulassung	11.05.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblatt hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - Kratzer - lackieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 20.08.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 100T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 101T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	235/55 R19 105T	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ID.4 GTX 220 KW	Laufleistung (abgelesen)	113.882 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP024957	Erstzulassung	11.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: FIN




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46791423



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WVGZZZE2ZNP024957

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	113,882 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	651 Tag(e)
Type / Model	ID.4 GTX 220 KW	Main inspection	
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP024957	Power	77 kW
First registration	11 May 2022	Upholstery/Colour	Alcantara / Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Electric	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Screen cleaning	Wiper blades - rear - Broken / torn - Replace
2	Front bumper	Spoiler - Scratch(es) - Paint
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
5	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 20 Aug 2022

Detected repainting

No.	Location
1	Bumper rear, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R20 100T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	255/45 R20 101T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105T	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.
2	235/55 R19 105T	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46791423



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ID.4 GTX 220 KW	Mileage (Read)	113,882 km
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP024957	First registration	11 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: VIN




Figure 14: Documents



Figure 15: Mounted tyres



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46791423



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Screen cleaning: Wiper blades - rear - Broken / torn - Replace



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Paint



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Paint



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Paint



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint