

MACDAM

FIAT PRO NOUVEAU DOBLO CARGO

Information véhicule

Marque:	FIAT PRO	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	Blanc
Modèle:	NOUVEAU DOBLO CARGO	NIV:	ZFA26300006J10513
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:	1.3MJET P.PRO 95	Première immatriculation	11/05/2018
Kilométrage:	167334 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	4
Avant	1
Droite	5
Gauche	3
Intérieur	2
Roues	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Porte latérale coulissante Droite	Oui	Porte latérale coulissante Gauche	Oui
-----------------------------------	-----	-----------------------------------	-----

Dommages

Appui-tête AR M
Manque
E - Remplacer
Intérieur



Coffre / hayon
Griffe(s)
Peindre
Arrière



Enjoliveur de roue ARD
Cassé
E - Remplacer
Roues



Joint de coffre
Dégrafé
Dépose/Repose
Arrière



Monogramme marque AR
Cassé
E - Remplacer
Arrière



Moulure porte ARD
Griffe(s)
Acceptable
Droite



Panneau ARD
Bosse(s) et griffe(s)
Le - Remplacer et peindre
Droite



Pare-chocs AR

Cassé
Le Remplacer et peindre
Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Acceptable
Avant



Porte AVD

Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte AVG

Bosse(s)
Acceptable
Gauche



Porte Coulissante D

Bosse(s) et griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte Coulissante G
Bosse(s)
Acceptable
Gauche



Répétiteur D
Griffe(s)
E - Remplacer
Droite



Répétiteur G
Griffe(s)
Acceptable
Gauche



Volant
Usé
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Pneus	
Avant Gauche	
Eté	
195/60/16/99/H	
Kleber	
4,5 mm	
Avant Droite	
Eté	
195/60/16/99/H	
Kleber	
5,3 mm	
Arrière Gauche	
Eté	
195/60/16/99/H	
Continental	
4,4 mm	
Arrière Droite	
Eté	
195/60/16/99/H	
Continental	
5,4 mm	

Contrôles			
Câble de charge	Véhicule thermique / non rechargeable	Cache bagages	P/A
Carnet d'entretien	P/A	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat d'immatriculation	Non	Certificat d'immatriculation	N/A
Couleur carrosserie	Blanc	Cric	Oui
Galerie de toit	P/A	Manuel d'utilisation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Opaque
Nbre clés télécommandes	1	Nbre clés total	2
Nbre sièges	5	Niveau carburant	0
Nombre appuis-têtes	4	Roue de secours	Oui
Type de jantes (montées)	Tôle		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.