



Matrícula:	4520-LPR	Kilometraje:	107803	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WF0PXXGCHPMP42695	Fecha de puesta en circulación:	26/05/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	FORD			Fecha de peritación:	2/06/2026 1:00:00
Modelo:	Focus				
Versión:	1.5 Ecoblue 88kW Trend+ SB familiar 88kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Break				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/69 R 16 92 V				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 92 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 92 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/69/16/92 V DELIZQ Dunlop: 3 mm - TRASIZQ Goodyear: 7 mm DELDER Dunlop: 3 mm - TRASDER Goodyear: 7 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	257				
Marca del neumático Del Dcha	257				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5			Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Negro			Sistema de freno DEL	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Radar parking TRAS	Sí
Rueda de repuesto	Sí			Barra de techo alu	Sí
Gato	Sí			Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo			Documento de matriculación	No
Segmento	Segmento 02				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Pomo de palanca de cambio

Gastado

Reemplazar



Aleta Del Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Llanta Alu Del Iz

Rayado

Importe



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Faro Del Iz

Rayado

Pulimentar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Parabrisas

Esquirla

Reemplazar



Kit de pegamento de parabrisas

Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Aleta Del Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr

Rayado

Aceptable



Maneta exterior puerta
Tras Dr

Rayado

Pulimentar



Aleta Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dU2xju2m1hoUr%2fHHB9Rp%2fPMrI1LGjvUqiZXUVG7YtAf8%3d&language=es-ES