



VSSZZZKL6PR028785

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.329 km
Hersteller	CUPRA	Restlauf bis Service	15.700 km
Typ/Modell	Leon SP	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	VSSZZZKL6PR028785	Leistung / Hubraum	228 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	27.06.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (06/2025 fehlt - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/35 R19 91Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46380311
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: B.Ludwig



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46380311
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: B.Ludwig



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	CUPRA	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Leon SP	Laufleistung (abgelesen)	33.329 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKL6PR028785	Erstzulassung	27.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46380311
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: B.Ludwig




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46380311
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: B.Ludwig



Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Wiesbaden
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden


Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46380311
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: B.Ludwig



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	283	---	---	12.5	---	---	---
Medium:	186	---	---	8.2	---	---	---
High:	160	---	---	7.1	---	---	---
Extra High:	172	---	---	7.6	---	---	---
Combined:	186	---	---	8.2	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

yes

e9 29 37

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.97

Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ----

(EAER city): ----

All Electric Range [km]:

(AER): ----

(AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+25 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 E

T49:##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49:##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46,##

Certificate of Conformity

Complete vehicles



www.PS-Team.de



The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL	CFDNFBX1
		AD7CAD7GC0014BIML1CAF17A8I
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0805-VSS-1
0.2.3.2.	AT/CT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0182_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DNFB_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_19_002-WVV-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-WVV-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVV-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	

0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKL6PR028785
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-01-28

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*23 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-01-28

Martorell, 2023-01-28

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZKL6PR028785

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 2, Axle 1/2

Interconnection of powered axles: cardan shaft

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2679

4.1. Axle spacing [mm]: 2679

5. Length [mm]: 4657

6. Width [mm]: 1799

7. Height [mm]: 1437

13. Mass in running order [kg]: 1624

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1669

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2140

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1090 / 1100

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3840

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1700

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 80

20. Manufacturer of the engine: Audi AG

21. Engine code as marked on the engine: DNF

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1984

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 228.00 / 5450

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear	----	----	----	----	----	----	----	----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 250

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1554 / 1520

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1

Axle 2: 235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 89.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 70.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1748

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	185.5	0.115	0.03564

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	344.2	28.6	24.1	7.5	-----	-----	0.1900	0.23E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5479280
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	40.033,61
VIN	VSSZZZKL6PR028785
Erstzulassungsdatum	27.6.2023
Kennzeichen	M-MT 1766

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5479280 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024101381	17.01.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.022,52