

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen AC K7984E **FIN** TMAJB812DNJ118319

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.08.2022	Letzte Zulassung	03.08.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI N Line Plug-In Hybrid 4WD (E6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ118319	HSN / TSN	1349 / AGH
DAT Europa-Code®	013450752200001	DAT Marktindex	DE001 6312
Km-Stand abgelesen	36620	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Phantom Black / PAE
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 16.07.2026 (Besichtigung 16.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		50.800,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.928,19 EUR
Listenneupreis gesamt		54.728,19 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		25.097,10 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 61000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 36620 / -24380		
Laufleistungskorrektur	+	1.545,98 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	368,47 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		27.011,55 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	985,56 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		27.997,11 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	94,30 EUR
Zwischensumme I		27.902,81 EUR
Zwischensumme II		27.902,81 EUR
Reparaturkosten (mit 117,10 EUR MwSt.)	-	733,43 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.337,97 EUR MwSt.)	27.175,00 EUR	27.169,38 EUR
Handelsspanne (mit 577,38 EUR MwSt.)	3.615,00 EUR	3.616,19 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.760,59 EUR MwSt.)	23.560,00 EUR	23.553,19 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
42300	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)	979,37*			515,64
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	649,74*			103,54
16712	Panorama-Schiebedach	1.199,52*			191,15
2101	Sitz-Paket	1.099,56*			175,23
Summe Sonderausstattung		3.928,19			985,56 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Tierverschleiß Motorraum, Schaumstoffecken erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8, 9)	70	100	-70,00
2. Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)	665	53.17	-353,58
3. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 11)	90	53.17	-47,85
4. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 10)	62	100	-62,00
5. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.087		-733,43 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
 Julian Iwanicki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
 Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Julian Iwanicki
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC K7984E

FIN

TMAJB812DNJ118319

Vertragsnummer	63002172
Auftragsnummer	ELSRM005008
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	09.07.2026, elektronisch
Besichtigung	16.07.2026 um 11:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.798,32 EUR	23.560,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.836,13 EUR	27.175,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.07.2026 um 11:45 Uhr durch Herrn Julian Iwanicki bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Michael Knoben.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Michael Knoben, Bahnhofstraße 2, 52134 Herzogenrath
Kennzeichen	AC K7984E
Tag der Erstzulassung	03.08.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.08.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai

Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI N Line Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ118319
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Phantom Black
Lackierung	PAE
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.620

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Assistenz-Paket, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Phantom Black, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill dunkel verchromt, LM-Felgen 7,5x19 (N-Line), Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Luftdüsen hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, N-Line-Paket, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Plug-in Hybrid, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne

geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS), Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Panorama-Schiebedach, Sitz-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 29.08.2025 bei Kilometerstand 26.741.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tierverbiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8, 9); Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13); Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 11). Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 10). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Julian Iwanicki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tierversbiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern



Bild 8 : Tierversbiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern



Bild 9 : Tierversbiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern



Bild 10 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrämmt, smart repair



Bild 11 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 12 : Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau