

MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4395SZ146849



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 11/03/2025	Odometro 43365 km
Colore -	Anno 2025	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	Chilometraggio ultima manutenzione 0 km	Data prossima revisione -
Data prossima manutenzione -	Chilometraggio prossima manutenzione 0 km	Livello carburante -

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	Non marciante No
--	----------------------------

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione



002

Paraurti / Anteriore

Ammaccato vernice incisa

Riparazione





003

Cofano anteriore / -

Graffio

Riparazione



004

Parafango / Anteriore Sinistro

Graffio

Accettabile



005

Porta / Posteriore Sinistro

Graffio

Riparazione













006

Porta / Anteriore Sinistro

Graffio

Riparazione

				
007	Parafango / Posteriore Sinistro	Grafio	Riparazione	
				
008	Paraurti / Posteriore	Grafio	Riparazione	
				

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	SAVA	195 / 55 / 16 / Estivo	7.1 mm
Anteriore Destro	SAVA	195 / 55 / 16 / Estivo	7 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.1 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa




Cofano anteriore / - / Graffio



Cofano anteriore / - / Graffio



Cofano anteriore / - / Graffio



Cofano anteriore / - / Graffio




Cofano anteriore / - / Graffio



Parafango / Anteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Anteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio




Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio




Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio