MACADAM

Matrícula:	**6681-MBH**	Kilometraje:	**114052**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VF7SXYHTUNT620687**	Fecha de puesta en circulación:	**23/09/2022**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**CITROËN**			Fecha de peritación:	**28/09/2026 6:30:00**
Modelo:	**C3**				
Versión:	**Citroen BlueHDi 75KW (100CV) S&S Feel Pack berlina con portón 75kW 5P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**5.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**5.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/55 R 16 94 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/55 R 16 94 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/55 R 16 94 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/55 R 16 94 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**261**				
Marca del neumático Tras Dcha	**261**				

Neumáticos de verano: **205/55/16/94 V**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Michelin: 5 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Michelin: 5 mm**

























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 01**

Condiciones del Vehículo	**Sucio**
¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**

Radio	**Sí**
GPS Gran pantalla color	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Guarnición Puerta Tras DR	Agujero	Reemplazar




Tarjeta De Matriculación Falta Importe




Indicador de avería / Testigo Encendido Control




Retrovisor Ext Iz completo Roto Reemplazar Y Pintar




Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Iz Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar





Capó Esquirla Pintar




Parabrisas	Esquirla	Precio Cerrado
		
Aleta Tras Dr	Abolladuras	Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura
		
Puerta Delant Dr	Rayado	Aceptable
		
Paragolpes Tras	Roto	Reemplazar
		
Paragolpes Tras	Rayado	Reparar + Pintar
		
Puerta maletero Tras	Abolladuras	Reparar + Pintar
		
Neumáticos	Sin Daños	Control
		 