DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY0 S6026708	Date d'immatriculation	10/06/2025	Couleur	Bleu Spektrum métallisé
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-962-ZL	Odometre	29 739 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				









Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Outillage de bord	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

8



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

9



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm