







**Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Trend&Fun 4Motion**  
2008 - 103 kW / 140 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WVGZZZ5NZ8W056681
Eerste registratie	24-11-2008
APK geldig tot	30-01-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	317.961 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	19-06-2026
Verwachte kilometerstand	318.011 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2008	103 kW / 140 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	317.961 km	Nee

Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 4
CO2 emissie (g/km)	189
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

**Opties & accessoires** [5](#)

- Klimaatregeling
- Metallic lak
- Navigatie
- Stoelverwarming
- Trekhaak

**Aanwezig bij voertuig** [4](#)

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

## Schades (7)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Alle 4 beschadigd

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Voorruit

**Soort schade**

Scheur

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Technische schade - Technisch

**Soort schade**

Motormanagement

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geeft melding maar auto rijdt gewoon zonder problemen

**Exterieur opmerking** 4 gemelde schade Auto rondom gebruikerssporen , lekker gebruikt!

**Banden en velgen opmerking** 1 gemelde schade -

**Interieur opmerking** 1 gemelde schade -

**Technisch opmerking** 1 gemelde schade -

**Externe opmerking** -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-11-2008	Eerste toelating	
07-12-2011	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
26-09-2017		Autobedrijf
19-01-2018		Particulier
15-03-2024		Overig zakelijk
30-01-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
30-01-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco automatisch alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem audioinstallatie met CD-speler
- bestuurdersairbag bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor en achter Elektronisch Stabiliteits Programma getint warmtewerend glas hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor passagiersairbag stuur verstelbaar stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

