

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Talisman BLUE dCi 160 EDC Business Edition Gtour Kombi 5-türig 1997 ccm
160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1270	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFD00768926983
Vertrags-Nummer:	48709079	Erstzulassung:	25.05.2022
Internes KZ:	15026882	Kilometer-Stand:	94652
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**RENAULT Talisman BLUE dCi 160 EDC Business Edition Gtour Kombi 5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW
Diesel 6-Gang Automatik**

Lackierung: Kosmos-Blau Metallic

Polsterung: Stoff-/Textilleder Titanium Black

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 37.184,87

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Cruising-Paket	1.672,27
Elektrische Heckklappe mit Fußsensor (nur für Talisman Grandtour)	411,76
Kosmos-Blau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	630,25
Stoff-/Textilleder Titanium Black	0,00
Winter-Paket	504,20
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_AHKeinklappbar inkl.Montage Talisman	1.350,00
UTC_Fußmatten Textil Talisman	70,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_AHKeinklappbar inkl.Montage Talisman	1.350,00
UTC_Fußmatten Textil Talisman	70,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 41.831,41

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.779,38

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.779,38

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Talisman BLUE dCi 160 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	133
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	209	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,10
Leergewicht (kg):	1733	zul. Gewicht (kg):	2263

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48709079
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1270
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Talisman BLUE dCi 160 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
---------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48709079
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1270
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Talisman BLUE dCi 160 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.04.2023	19373	Inspektion und Wartung
23.04.2024	40235	Inspektion und Wartung
18.02.2025	61182	Bremsflüssigkeitswechsel
18.02.2025	61182	Inspektion und Wartung
22.05.2025	0	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.11.2025	82433	Inspektion und Wartung
24.11.2025	82433	Getriebeölwechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	19.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	40880 Ratingen, Halskestr. 38
Besichtigungsdatum	30.06.2026
Referenznummern	0031207621 - 0048709079

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1270	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFD00768926983
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	25.05.2022
Typ	Talisman Blue dCi 160 EDC Business Edition Gtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Kosmos-Blau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	94.587 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 118 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/55 R17 101Y	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/55 R17 101Y	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 101W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 101W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 12.11.2025 bei km 82.149.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
 2 Hauptschlüssel vorhanden.
 Die Winterreifen sind beim Händler eingelagert.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| ✓ | Cruising-Paket | ✓ | Elektrische Heckklappe mit Fußsensor (nur für Talisman Grandtour) |
| ✓ | Kosmos-Blau Metallic | ✓ | Metallic-Lackierung |
| ✓ | Stoff-/Textilleder Titanium Black | ✓ | Winter-Paket |
| ✓ | Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF | ✓ | UTC_AHKeinklappbar inkl.Montage Talisman |
| ✓ | UTC_Fußmatten Textil Talisman | ✓ | UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing |
| ✓ | UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr | ✗ | Winterkomplettträger über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Motorhaube, Lackierung verätzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Frontscheibe, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Dach

Dach, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Seite rechts

Seitenwand rechts, Lackierung verätzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Tür hinten rechts, Lackierung verätzt (Bild 36, Bild 37)

Tür vorne rechts, Lackierung verätzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Tür vorne rechts Griff, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

Kotflügel vorne rechts, Lackierung verätzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Heckklappe, Lackierung verätzt (Bild 21, Bild 22)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

LM-Rad vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

 Der Sachverständige, 01.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN: <u>14RFD002096983</u>			
Datum: <u>12.12.25</u> Km-Stand: <u>6182</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel AUTOHAUS GÜNTHER KÖRBER Vertragshändler 46242 BOTTROP Südring 75 • Telefon 27765		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum: <u>12.11.25</u> Km-Stand: <u>82.149 km</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel AUTOHAUS GÜNTHER KÖRBER Vertragshändler 46242 BOTTROP Südring 75 • Telefon 27765		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Motorhaube, Lackierung verätzt, aufbereiten



Bild 14. Motorhaube, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Lackierung verätzt, aufbereiten



Bild 16. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 17. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 18. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Heckklappe, Lackierung verätzt, aufbereiten



Bild 22. Heckklappe, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 27. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Seitenwand rechts, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, Lackierung verätzt, aufbereiten




Bild 30. Seitenwand rechts, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 32. Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 34. Tür vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 36. Tür hinten rechts, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten rechts, Lackierung verätzt, aufbereiten




Bild 38. Kotflügel vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Kotflügel vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 40. Kotflügel vorne rechts, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41.