DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA5 ST206772	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-478-CL	Odometre	7 966 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Boite à outils	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.7 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.7 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.9 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.8 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

3



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.8 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.9 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 7.7 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 7.7 Mm