


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ1 R1073367	Erstzulassung	12.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	45 176 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW Edition Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	256,88€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	294,19€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

3		Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	63,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		

Sonstiges

1	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	270,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		