

MG

ZS

VIN:LSJWS4391SZ280479



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	24/09/2025	28014 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-		-
Nombre de portes		Generation
-		-
	Nombre de sièges	
	-	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	17/08/2026	17/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable

002	Plage arrière / -	Non Conforme	Acceptable
			
003	Garniture de hayon ou malle / Arrière	Rayure	Echange
			
004	Garniture de porte / Arrière Droit	Rayure	Echange
			
005	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
006	Rétroviseur / Gauche	Cassé	Echange
			
007	Feu clignotant / Gauche	Cassé	Echange
			
008	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

		
009	Pare-chocs / Arrière	Rayure Peinture
		
010	Spoiler / Arrière	Rayure Peinture
		
011	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure Peinture
		
012	Porte / Avant Droit	Rayure Lustrage
		
013	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure Réparation
		
014	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure Réparation



Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KL EBER	215 / 55 / 17 / Été	4.5 mm
Avant Droit	KL EBER	215 / 55 / 17 / Été	4.3 mm
Arrière Gauche	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6.5 mm
Arrière Droit	K UM HO	215 / 55 / 17 / Été	6.3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Plage arrière / - / Non Conforme



Plage arrière / - / Non Conforme



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Garniture de porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Rétroviseur / Gauche / Cassé



Feu clignotant / Gauche / Cassé



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure

