

# Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRY61134



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6408MXM	<b>Fecha de matriculación</b> 27/12/2024	<b>Kilometraje</b> 51837 km
<b>Color</b> Rojo	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
23/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
24/04/2026

## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Impacto	Sustitución



003

Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar




004

Bombín de la cerradura / Delantero Izquierdo

Roto

Sustitución



005

Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



006

Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar




007

Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar









008

Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



009	Der / Derecha	Mala reparación	Reparar
 			
010	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair
 			
011	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
 			

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cubierta de carga
- Libro de mantenimiento
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Manual de instrucciones
- Chaleco reflectante
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3.6 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3.5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	5.6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	5.4 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Manual de usuario / - / Faltante



Parabrisas / - / Impacto




Parabrisas / - / Impacto




Paragolpes / Trasero / Ralladura




Paragolpes / Trasero / Ralladura




Bombín de la cerradura / Delantero Izquierdo / Roto



Bombín de la cerradura / Delantero Izquierdo / Roto



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura




Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura




Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Der / Derecha / Mala reparación



Der / Derecha / Mala reparación



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura