



## BMW SERIE 3 TOURING

Immatriculation	-
VIN	WBA51FY070FS27979
Kilométrage	69 961 km
Première immatriculation	12/12/2023
Couleur carrosserie	Bleu

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection \_\_\_\_\_ Date de l'inspection **19/05/2026 11:38:26**

Adresse d'inspection \_\_\_\_\_

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	<b>BMW</b>	Type de carrosserie	<b>Break</b>
Modèle	<b>SERIE 3 TOURING</b>	Nbre portes	<b>5</b>
VIN	<b>WBA51FY070FS27979</b>	Nbre sièges	<b>5</b>
Première immatriculation	<b>12/12/2023</b>	Transmission	<b>4 Roues</b>
Kilométrage	<b>69 961 km</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>	Couleur carrosserie	<b>Bleu</b>

### DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	<b>Non</b>	Manuel d'utilisation	<b>Oui</b>
Nbre clés total	<b>1</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>N/A</b>
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Certificat immatriculation (original)	<b>Non</b>

### OPTIONS

Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>	Camera de recul	<b>Oui</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>	Cache bagages	<b>Oui</b>
Véhicule roulant	<b>Oui</b>	Compresseur	<b>Oui</b>
Niveau carburant	<b>50</b>	Kit réparation	<b>Oui</b>
GPS	<b>Oui</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>

### PNEUS

#### Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	7,7 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Hiver	Aluminium	Non
Avant	Droite	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Hiver	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,5 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Hiver	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,5 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Hiver	Aluminium	Non



## DOMMAGES




### Pare-chocs AV

Type de dommage

Déformé / Forcé

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



### Pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Forfait



### Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### Trappe à essence

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

E - Remplacer



### Revêtement assise siège AVD

Type de dommage

Tache

Mode de réparation

Nettoyer



### Revêtement assise siège AVG

Type de dommage

Tache

Mode de réparation

Nettoyer

## PHOTOS COMMERCIALES

