



PEUGEOT 3008

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Immatriculation | - |
| VIN | VF3MRHNSUNS193408 |
| Kilométrage | 65 608 km |
| Première immatriculation | 16/03/2023 |
| Couleur carrosserie | Blanc |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Adresse d'inspection | Date de l'inspection | 28/04/2026 11:01:14 |
| Adresse d'inspection | | |

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Marque | PEUGEOT | Type de carrosserie | SUV |
| Modèle | 3008 | Nbre portes | 5 |
| VIN | VF3MRHNSUNS193408 | Nbre sièges | 5 |
| Première immatriculation | 16/03/2023 | Transmission | Avant |
| Kilométrage | 65 608 km | Couleur intérieur | Noir |
| Catégorie | Vehicule particulier | Couleur carrosserie | Blanc |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Carnet d'entretien | Non | Manuel d'utilisation | Non |
| Nbre clés total | 1 | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 1 | Certificat immatriculation (original) | N/A |

OPTIONS

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|--------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Camera de recul | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Cache bagages | Oui |
| Véhicule roulant | Oui | Compresseur | Oui |
| Niveau carburant | 75 | Kit réparation | Oui |
| GPS | Oui | Nature de peinture | Opaque |

DAMAGES



Remote ignition key (no insert)

| | |
|-------------|---------------------------|
| Damage type | Missing |
| Repair mode | Repair/replace (lump sum) |



Tyre FL

| | |
|-------------|------------------|
| Damage type | Out of tolerance |
| Repair mode | Replace |



Tyre RL

| | |
|-------------|------------------|
| Damage type | Out of tolerance |
| Repair mode | Replace |



Tyre RR

| | |
|-------------|------------------|
| Damage type | Out of tolerance |
| Repair mode | Replace |




Tyre FR

| | |
|-------------|------------------|
| Damage type | Out of tolerance |
| Repair mode | Replace |



Alloy rim FL

| | |
|-------------|---------------------------|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair/replace (lump sum) |



Rear bulkhead lining

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Smart repair



Boot lid covering R

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Smart repair



Internal boot lining R

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Smart repair



Internal boot lining L

| | |
|-------------|--------------|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Smart repair |



Seat cover FR

| | |
|-------------|----------|
| Damage type | Stain |
| Repair mode | Cleaning |



Seat cover R

| | |
|-------------|----------|
| Damage type | Stain |
| Repair mode | Cleaning |



Rubber seal for boot lid

| | |
|-------------|----------------|
| Damage type | Unclasped |
| Repair mode | Dismount/Mount |



Malfunction indicator

| | |
|-------------|----------|
| Damage type | Blinking |
| Repair mode | Check |



Tyres

| | |
|-------------|------------|
| Damage type | No damage |
| Repair mode | Acceptable |



Bumper F

| | |
|-------------|-------------|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Acceptable |

COMMERCIAL PHOTOS

