


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ5 R1081309	Erstzulassung	22.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	15 506 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	718,01€
				Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	928,01€
		Position	-	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
2		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	259,58€
				Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	296,62€
		Position	-	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
				Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	84,00€
		Position	Hinten Links	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Delle	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
4		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	88,25€
		Position	-	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		

Anmerkungen

SKR Alu im Fzg und auf dem Fzg v16 vr6 hl7 hr7
Fzg verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.396,88€