

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

VER KM80E

FIN

KMHK381HFMU124528

Vertragsnummer	7757091
Auftragsnummer	ELSRM004038
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	10.03.2026, per e-Mail
Besichtigung	15.06.2026 um 11:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.226,89 EUR	8.600,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.823,53 EUR	10.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.06.2026 um 11:30 Uhr durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die optische Überprüfung ergab Nachlack Stoßfänger vorne

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Mindermann, 28832 Achim
Kennzeichen	VER KM80E
Tag der Erstzulassung	15.02.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OS / KONA EV
HSN / TSN	8252 / AIP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK381HFMU124528
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Galactic Grey
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	84.639

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 26.02.2026 bei Kilometerstand 80.271.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg vorne links Kratzer, smart repair (Bild 7); Schweller vorne links Kratzer, smart repair (Bild 8); Türeinstieg hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 9); Seitenteil links Delle, drücken (Bild 10); Seitenteil rechts Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Stoßfänger hinten Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Stoßfänger vorne Lackmangel, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13). Motorhaube Steinschlag, smart repair (Bild 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne rechts Delle, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **VER KM80E** **FIN** **KMHK381HFMU124528**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 10.03.2026, per Mail.
Besichtigung 15.06.2026, 11:30 Uhr, durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 15.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 7757091
Auftragsnummer ELSRM004038
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die optische Überprüfung ergab Nachlack Stoßfänger vorne
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.02.2021	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK381HFMU124528
HSN / TSN	8252 / AIP	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	84639	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Galactic Grey / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	35.650 EUR	Fz. Notierung	12.600 EUR
Fz. Grundwert: (65 Mon): EI			12.408 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1	12.408 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 26.02.2026 bei Kilometerstand 80.271

Km-Korrektur

Km = 84639	Kateg.: 32 = 72200	Diff. = -12439	
BZ2K = -2.76507	(AS = 0.499073 BS = -0.005083)		-343 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Türeinstieg vorne links Kratzer, smart repair (Bild 7)	180	voll	-180	
2. Schweller vorne links Kratzer, smart repair (Bild 8)	180	voll	-180	
3. Türeinstieg hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 9)	180	voll	-180	
4. Seitenteil links Delle, drücken (Bild 10)	180	voll	-180	
5. Seitenteil rechts Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	485	anteilig	-170	
6. Stoßfänger hinten Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)	903	anteilig	-316	
7. Stoßfänger vorne Lackmangel, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)	231	anteilig	-81	
8. Motorhaube Steinschlag, smart repair (Bild 14)	100	voll	-100	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.439			-1.387 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Delle,

Zwischenwert 2 10.678 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-358 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	543 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 4 mm SO	-90 EUR
vorne rechts 4 mm SO	-90 EUR
hinten links 4 mm SO	-90 EUR
hinten rechts 4 mm SO	-90 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat -175 EUR

Zwischenwert 3 10.503 EUR

Zwischenwert 4 10.503 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 8.589,00 EUR WD= 1.913,00 EUR VK= 10.502,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	7.226,89 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.373,11 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	8.600,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	8.823,53 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.676,47 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	10.500,00 EUR

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Türeinstieg vorne links Kratzer



Bild 8 : Schweller vorne links Kratzer



Bild 9 : Türeinstieg hinten rechts Kratzer




Bild 10 : Seitenteil links Delle



Bild 11 :
Seitenteil rechts Beschädigt



Bild 12 : Stoßfänger hinten Beschädigt




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackmangel




Bild 14 : Motorhaube Steinschlag