

Opel

CROSSLAND1.2 TURBO 110 CH

VIN:W0V7H9ED0P4092470



Description

	Date de 1ère immatriculation 29/06/2023	Odomètre 54011 km
Couleur Noir		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation -
	Nombre de sièges -	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Jantes alliage	Régulateur de vitesse	

Détails de l'inspection



Contrôles

Problèmes détectés Moteur / Bruit			
Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok	Problème moteur au démarrage	✓ Non
Boite de vitesses / État de fonctionnement	✓ Ok	Propreté de l'extérieur du véhicule	✗ Sale

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Propreté de l'extérieur du véhicule	Sale	Nettoyage
002	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
003	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Acceptable
004	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
006	Spoiler / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture
			
007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair
			
008	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement	Smart repair
			
009	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Acceptable

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	NE XE N	215 / 50 / 17 / Tous	7.2 mm
Avant Droit	NE XE N	215 / 50 / 17 / Tous	6.9 mm
Arrière Gauche	NE XE N	215 / 50 / 17 / Tous	7.4 mm
Arrière Droit	NE XE N	215 / 50 / 17 / Tous	7.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement