VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 15:49

VIN: Targa: Merchant:
ABBREVIATA LEASYS RENT S.P.A.

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2023-11-15**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant	**ABBREVIATA LEASYS RENT S.P.A.**	Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**81**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (54)


Front left


Front left


Right side rear


Rear


Interior front


Speedometer with started engine.


Speedometer with started engine


Interior rear


Interior front


Interior front.


Interior front.


Interior front


Interior front


Interior rear.


Trunk



Interior rear



Trunk


Roof.


Engine compartment


Interior rear


Left side front


Left side front


Left side front


Left side front



Left side front


Left side front


Additional photos (optional)


Left side front


Additional photos (optional)


Left side front.



Left side front



Left side front



Left side front



Front left



Rear fender right



Front left



Front fender left



Front.



Front left



Front fender right



Left side front



Left side front



Right side rear



Rear fender right



Rear fender right



Rear fender left.




Rear fender left



Rear fender left



Left side front



Left side front



Rear fender left



Front fender left



Rear fender left



Front fender left

DEKRA

DATA PERIZIA	LOCALITA'
16/01/2026	R[illegible]

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
OPEL Crossland Crossland 1.5 ECOTEC D 110 CV S&S Edit.	GR[illegible]	W0V7H9ENXP4257188	15/11/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
49785		METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	Disco ruota posteriore sx danneggiato											
	Pulizia Interna											
1935	Parafango ant. SX	L	0,40	L	0,65	L	0,85					
5003	Paraurti ant. parte sup.	L	1,00	L		L	1,00					
5003	Scomposizione paraurti		1,50									
1598	Modanatura paraurti ant. primer SX	S		S		S						
5507	Paraurti post. p/sup. DX	L	1,00	L		L	1,00					
5506	Paraurti post. p/inf. P/sens.parch.	S		S		S						
1600	Modanatura paraurti post. primer	S		S		S						
5507	Paraurti post. p/sup. SX	L	1,00	L		L	1,00					
5507	Scomposizione paraurti SX		2,00									
1945	Parafango post. SX	L	1,40			L	0,85					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	8,30	0,65	4,70	0,00	

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,71		1,60	2,85	[illegible]

NOTE

Pneumatico ant dx - Nexen - 195/60/16 - estivo - 4 mm
Pneumatico ant sx - Nexen - 195/60/16 - estivo - 4 mm
Pneumatico post dx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 3 mm
Pneumatico post sx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 3 mm
Periziato con tempo sereno
Vettura sporca a riserva eventuali ulteriori danni.

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
37		0000	3	1

Legenda

SRG:Adesivi