

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS5 S1001535	Erstzulassung	23.12.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 6312	Laufleistung	11 497 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz

65423 Rüsselsheim Tor 55
























Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
Bedienungsanleitung Radio ✗	Betriebsanleitung ✗
	Serviceheft ✗
	Bordmappe komplett ✗
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✗


Reifen

Goodyear 205/55/16 V

Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V

Ganzjahresreifen 7.0 mm




Außenschäden

Page 1/2

1



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Sommerreifen
Position	Vorne links
Beschreibung	Schnitt
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	972,26€
--------------	---------