



Kia e-NIRO DynamicPlusLine 64 kWh, SoH 99.8%, okt-21, 171.424 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	KNACC81GFM5101281
Eerste toelating	15-10-2021
Eerste afgifte NL	15-06-2022
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1139*10
Afgelezen tellerstand	171.424 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Geen oordeel (NAP)
Toelichting	Tellerstandhistorie buitenland onbekend
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1712 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	64 kWh
Actierradius	455 km
Accu gezondheid	100 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Rood
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Regensensor
 Apple CarPl./Android Auto	 LED verlichting	 Stoelkoeling
 Audio installatie	 Lederen bekleding	 Stuurbokrchtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde achterbank
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	 Verwarmde voorstoelen



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	15-10-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	164.360 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Uitrusting	Sleutelbehuizing beschadigd	
Opmerkingen Geen opmerkingen			

Banden

Velggrootte	17"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Hankook	Zomerband	7 mm
Rechter voorwiel	Hankook	Zomerband	7 mm
Linker achterwiel	Hankook	Zomerband	7 mm
Rechter achterwiel	Hankook	Zomerband	7 mm

Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Voorrui	sterretje(s)
3 	Dak	hagelschade <10 deukjes per deel
4  	Motorkap	steenslag
5 	Motorkap	kras(sen)
6  	Voorbumper	kras(sen) bumper
7 	Rechter achterscherm	kras(sen)
8 	Kofferdeksel	kras(sen)
9 	Achterbumper	kras(sen) bumper
10 	Linker achterscherm	deukje(s)
11 	Linker achterportier	kras(sen)
12  	Velg linksvoor	oxidatie (velg)
13  	Velg rechtsvoor	oxidatie (velg)
14  	Velg rechtsachter	oxidatie (velg)
15  	Velg linksachter	geschaafd

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Documenten

Tijd	Bestand	Omschrijving	Type	Weergave
06-jul-2026				
16:22				

Aanbieder

--