DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule


VIN	VXKCMZYA5 ST246706	Date d'immatriculation	01/12/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-073-YZ	Odometre	7 593 km
Modèle	Nouveau Frontera Electric Edition 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm