



## Skoda Superb (KKL): 2BRJ889

|                                   |                          |                        |                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Vinnumber:                        | <b>TMBJH7NP3N7031396</b> | Versionname:           | <b>Superb Combi Clever 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7</b> |
| First Registrationdate:           | <b>24/02/2022</b>        | Fiscalpower:           |                                                    |
| Expertise Mileage:                | <b>160696</b>            | Power Kw:              | <b>110</b>                                         |
| Bodytype:                         |                          | Type of rims (mounted) | <b>Aluminium</b>                                   |
| Gearbox:                          | <b>Automatic</b>         |                        |                                                    |
| Transmission:                     |                          |                        |                                                    |
| Fueltype:                         | <b>Diesel</b>            |                        |                                                    |
| Maintenance                       | <b>OK</b>                |                        |                                                    |
| Maintenance                       | <b>8500.0</b>            |                        |                                                    |
| Maintenance                       | <b>over 493 dagen</b>    |                        |                                                    |
| Battery functioning               | <b>Yes</b>               |                        |                                                    |
| Type of rims (mounted)            | <b>Aluminium</b>         |                        |                                                    |
| Certificate of Conformity         | <b>Yes</b>               |                        |                                                    |
| Category                          | <b>Passenger Car</b>     |                        |                                                    |
| Registration Certificate Car (BE) | <b>Yes</b>               |                        |                                                    |

## Options

|                          |                            |                 |                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Number of keys total     | <b>2</b>                   | Luggage cover   |                          |
| GPS                      |                            | Type of Tow bar | <b>Tow bar removable</b> |
| Type of Maintenance book | <b>Digital maintenance</b> |                 |                          |
| Type of GPS storage      | <b>HD</b>                  |                 |                          |

## Tyres

| 215/60/16/95 V        |       |                   |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Summer tyres:         | Fr.L. | Hankook: 4 mm     | Fr.R. | Hankook: 4 mm     |
|                       | Re.L. | Bridgestone: 4 mm | Re.R. | Bridgestone: 4 mm |
| Tyre profile depth FL |       |                   |       | 4.0               |
| Tyre profile depth FR |       |                   |       | 4.0               |
| Tyre profile depth RL |       |                   |       | 4.0               |
| Tyre profile depth RR |       |                   |       | 4.0               |
| Tyre size FL          |       |                   |       | 215/60 R 16 95 V  |
| Tyre size FR          |       |                   |       | 215/60 R 16 95 V  |
| Tyre size RL          |       |                   |       | 215/60 R 16 99 H  |
| Tyre size RR          |       |                   |       | 215/60 R 16 99 H  |
| Tyre type FL          |       |                   |       | Summer            |
| Tyre type FR          |       |                   |       | Summer            |
| Tyre type RL          |       |                   |       | Summer            |
| Tyre type RR          |       |                   |       | Summer            |
| Tyre make FL          |       |                   |       | 260               |
| Tyre make FR          |       |                   |       | 260               |
| Tyre make RL          |       |                   |       | 255               |
| Tyre make RR          |       |                   |       | 255               |

## Assistance equipment

|                                          |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Repair kit                               | <b>Yes</b> | Compressor | <b>Yes</b> |
| Number of charging cables (normal)       | <b>0</b>   |            |            |
| Number of charging cables (rapid charge) | <b>0</b>   |            |            |

## Seat cover FL, Stain, Cleaning





Interior, Dirty, Cleaning



Wing RL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Alloy rim RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Luggage compartment cover, Missing, Replace



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 2BRJ889                                           |
| <b>Merk Model</b>     | Skoda Superb Combi Clever 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7 |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                            |
| <b>Datum deel1</b>    | 2/24/22                                           |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                 | Bewerking        |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| 12/23/25        | 136,223        | batterij                               | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | klein materiaal                        |                  |
| 12/23/25        | 136,223        | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 12/23/25        | 136,223        | luchtfILTER interieur                  | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 12/23/25        | 136,223        | remschijven en blokken achter          | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | remschijven en blokken vooraan         | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | ruitenwisserrubber vooraan             | Vervangen        |
| 12/23/25        | 136,223        | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 12/23/25        | 136,223        | versnellingsbakolie                    | Vervangen        |
| 11/18/24        | 101,247        | batterij                               | Vervangen        |
| 9/18/24         | 96,217         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 9/18/24         | 96,217         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 9/18/24         | 96,217         | remschijven en blokken achter          | Vervangen        |
| 9/18/24         | 96,217         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 9/18/24         | 96,217         | Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel | Uitvoeren        |
| 5/27/24         | 84,301         | brandstof hoofdfilter                  | Vervangen        |
| 5/27/24         | 84,301         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 5/27/24         | 84,301         | luchtfILTER                            | Vervangen        |
| 5/27/24         | 84,301         | Onderhoudsbeurt (variabel interval)    | Uitvoeren        |
| 5/27/24         | 84,301         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 3/18/24         | 75,053         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 3/18/24         | 75,053         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 3/18/24         | 75,053         | remblokken vooraan                     | Vervangen        |
| 3/18/24         | 75,053         | remvloeistof                           | Vervangen        |
| 3/18/24         | 75,053         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 3/18/24         | 75,053         | Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel | Uitvoeren        |
| 9/29/23         | 54,076         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 9/29/23         | 54,076         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 9/29/23         | 54,076         | luchtfILTER interieur                  | Vervangen        |
| 9/29/23         | 54,076         | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 9/29/23         | 54,076         | remblokken achter                      | Vervangen        |
| 9/29/23         | 54,076         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 9/29/23         | 54,076         | ruitenwisserrubber vooraan             | Vervangen        |
| 9/29/23         | 54,076         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 12/15/22        | 24,223         | batterij                               | Vervangen        |
| 12/15/22        | 24,223         | Inspectie met olie vervanging (vast in | Uitvoeren        |
| 12/15/22        | 24,223         | klein materiaal                        |                  |
| 12/15/22        | 24,223         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving | Bewerking        |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------|
| 12/15/22        | 24,223         | ruitenwisservloeistof  | Bijvullen/-laden |