Renault

ARKANA TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145 -23

VIN: VF1RJL009UC488373



Description

N° d'immatriculation GX-191-JK	**Date de 1ère immatriculation** 06/05/2024	**Odomètre** 93296 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MITRY-MORY - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 14/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 15/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable



002	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



003	Porte / Avant Gauche	Malfaçon	Réparation



004	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation



005	Aile / Avant Gauche	Malfaçon	Réparation



006	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Réparation



007	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



009	Extension d'aile / Arrière Droit	Cassé	Echange



010	Spoiler / Avant	Eclat	Peinture



011	Pare-chocs / Avant	Eclat	Acceptable

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	5.5 mm
Avant Droit	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	6.5 mm
Arrière Gauche	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Droit	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	6.7 mm
Arrière	KUMHO	145 / 90 / 16 / Été	7 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Plage arrière / - / Manquant


Jante / Arrière Droit / Rayure


Porte / Avant Gauche / Malfaçon


Porte / Arrière Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Droit / Cassé



Spoiler / Avant / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.