INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8963NKL / WBA65GP0X0N389921 / N389921

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X3 30E XDRIVE G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 30E XDRIVE G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.031

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8963NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	11/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	V.O AFECTADO POR GRANIZO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

8963NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

8963NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Moldura entrada puerta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.25 h.			0,00	73,25	10,00	75,55 €
3. Cortina bandeja tr	-	REEMPLAZAR				0,00	567,91	10,00	511,11 €
4. Tapizado banqueta dl iz	-	REEMPLAZAR	1.83 h.			0,00	410,20	10,00	439,63 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.75 h.	7,41	0,00		142,16 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.75 h.	7,41	0,00		97,11 €
7. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
8. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR	0.50 h.			33,30	0,00		52,55 €
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		4.17 h.	17,66	0,00		216,70 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.75 h.	11,65	0,00		129,07 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.42 h.	10,25	0,00		122,67 €
12. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		2.83 h.	11,99	0,00		140,19 €
13. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	3.00 h.		6.58 h.	27,87	0,00		396,70 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.57 h.	2,41	0,00		24,35 €
19. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,30	0,00		23,30 €
20. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Aleta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
23. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2720,771 €**

* Faltantes en color naranja

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

8963NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	11,36 h.	437,34 €
Total material pintura	-	153,25 €
Total Mano de Obra Pintura	22,82 h.	878,54 €
Total Recambios	-	991,64 €
Descuento recambios aplicado	-	110,18 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	260,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
8963 NKL


X3 30 e
8963 NKL


X3 30e
E 8963 NKL


8963 NKL






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Values since Individual
0.0 l/h
4.5 kWh/h
Total 17031 km
1532.6 km
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Tailgate open.
Please close.
364 km
10:06
READY
--- km


CHECK CONTROL
Door open.
You can cont. driving. Inflate tyres.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.
CAD-100
10:06
16.5°
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX
REAR


CHECK CONTROL
Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Close message
Owner's Handbook
P
0


CHECK CONTROL
Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Close message
Owner's Handbook






BMW
1945








CAD-100
10:07
LOW
AUTO OFF



S SW W

Door open.

LIMIT

0 km/h



GOODYEAR








GOODYEAR







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BMW








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E 8963 NKL

