Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 140 Comfort
2023 - 72 kW / 98 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	SB1ZB3AE80E005127
Eerste registratie	14-06-2023
APK geldig tot	14-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	89.547 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	89.547 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	101
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	72 kW / 98 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	89.547 km	Ja

Opties & accessoires 8

Achteruitrijcamera | Cruise control | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel | Hoedenplank / rolhoes | Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	yokohama
Velgen	17
Band breedte	225 mm
Band hoogte	45 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2028

Schades (7)

Schade exterieur - Linksvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
geschaafd - bumperhoek linksvoor

Schade exterieur - Rechtsvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
geschaafd - bumperhoek rechtsvoor

Schade exterieur - Dak




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
vogelpoep - dak

Schade exterieur - Linksachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
deukje - scherm linksachter

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor







Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
deuken - motorkap

Schade exterieur - Achter








Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
krassen - bumper achter

Exterieur opmerking	6 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-03-2023	Registratie datum goedkeuring	Importeur
14-06-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
03-11-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
14-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achterruitverwarming | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | audio installatie | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | buitentemperatuurmeter | bumpers in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | interieurklimaat vooraf instelbaar | keyless start | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | passagiersairbag | rijstrooksensor met correctie | spraakbediening | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | zij airbag(s) voor

Extra foto's











