

Ford

FORD TRANSIT PRITSCH (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCH STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANR55557



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 26/06/2023	Laufleistung 144882 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 96 KW		

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
	 		
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	 		
003	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen



004

Tür / Vorne Rechts

Delle

Smart Repair





005

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Polieren




006

Säule / - 1

Kratzer

Lackieren



007

Handschuhfach / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



008

Mittelkonsole unten / Rechts
Bezugsmaterial : Kunststoff

Kratzer

Ersetzen



009

Mittelkonsole / Vorne Rechts
Bezugsmaterial : Kunststoff

Kratzer

Ersetzen



010

Mittelkonsole unten / Vorne
Bezugsmaterial : Kunststoff

Kratzer

Ersetzen



011

Türzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



012

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Smart Repair



013

Abdeckung / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



014

Abdeckung Abschleppöse / Vorne
Lackiert : Nein

Fehlt

Ersetzen



015

Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



016

Schwellerabdeckung / Vorne Links²

Lackiert : Nein

Nicht konform

Reparieren



017

Dichtung Türeinstieg / Vorne Links

Fehlt

Ersetzen



018

. / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen







019

Seitenwand / Links

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren




020

Seitenwand / Rechts

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren




021

Seitenwand / Vorne
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



022

Stoßfänger / Hinten

Delle

Akzeptabel



023

Rücklicht Halterung / Hinten Rechts³

Nicht konform

Reparieren




024

Abdeckung / Hinten Rechts

Nicht konform

Ersetzen



025	.-	Beklebt	Akzeptabel
   			
026	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
027	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
028	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

¹ B + Aufkleber erneuern
² Steht hinten ab, position korrigieren
³ Verbogen, einstellen lassen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☒ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Bordmappe / - / Fehlt



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Säule / - / Kratzer



Säule / - / Kratzer



Handschuhfach / Vorne Rechts / Kratzer



Handschuhfach / Vorne Rechts / Kratzer



Mittelkonsole unten / Rechts / Kratzer



Mittelkonsole unten / Rechts / Kratzer



Mittelkonsole / Vorne Rechts / Kratzer



Mittelkonsole / Vorne Rechts / Kratzer



Mittelkonsole / Vorne Rechts / Kratzer



Mittelkonsole unten / Vorne / Kratzer



Mittelkonsole unten / Vorne / Kratzer



Mittelkonsole unten / Vorne / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung Abschleppöse / Vorne / Fehlt



Abdeckung Abschleppöse / Vorne / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Vorne Links / Nicht konform



Schwellerabdeckung / Vorne Links / Nicht konform




Schwellerabdeckung / Vorne Links / Nicht konform



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Fehlt



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Fehlt



. / Hinten Rechts / Fehlt



. / Hinten Rechts / Fehlt



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Rechts / Nicht konform



Rücklicht Halterung / Hinten Rechts / Nicht konform



Abdeckung / Hinten Rechts / Nicht konform



Abdeckung / Hinten Rechts / Nicht konform



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt