

Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI 84pk L1H1 Multimedia Imperiaal Sidebars Trekhaak 3p, mei-19, 126.364 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WV1ZZZ7HZKH110746
Eerste toelating	14-05-2019
Eerste afgifte NL	14-05-2019
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*0130*30
Afgelezen tellerstand	126.364 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1968
Gewicht	1834 kg
Deuren	5
Vermogen	62 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	300
Laadruimte	
Laadvermogen	1166
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	n.v.t.
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Anti blokkeer systeem	 Elektrisch Stability Program	 Schuifdeur links
 Audio installatie	 Elektrische ramen voor	 Schuifdeur rechts
 Automatische airconditioning ECC	 Imperial	 Startonderbreking
 Automatisch dimmende binnenspiegel	 Lat om lat betimmering / zijbeplating	 Trekhaak
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Navigatie	 Vloerplaat
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Parkeersensoren achter	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterklep
- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Bumpers in carr. kleur
- Comfortstoel(en)
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Lichtmetalen velgen 16"
- Mistlampen v. adaptief
- Multifunct. lederen stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Ruitensproeiers verwarmb.
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Verwarmde voorruit
- Zijschuifdeur rechts



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	17-05-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Continental	All Season band	5 mm
Rechter voorwiel	Continental	All Season band	3 mm
Linker achterwiel	Continental	All Season band	6 mm
Rechter achterwiel	Continental	All Season band	4 mm

Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie			
Incident	Deel	Constatering	
Niet acceptabele schade			
	Stuurwiel	versleten	
2	Interieur	vuil (interieur)	
			
3	Bekl zitting v l	versleten	
			
4	Bekl zitting v r	Gat	
			
5	Linker voorscherm	deuk(en)	
			
6	Linker voorportier	diverse schade (zie foto)	
			
7	Linker achterscher	diverse schade (zie foto)	
			
8	Schuifdeur l	kras(sen)	
			



Side bar l

kras(sen)

Dorpel l

diverse schade (zie foto)

Motorkap

steenslag

Voorbumper

Gebroken

Rechter voorportier

kras(sen)

Schuifdeur r

kras(sen)

Side bar r

kras(sen)

Rechter achterscherf

kras(sen)

Wielkuip binnen a l

kras(sen)

18		Wielkuip binnen a r	kras(sen)
19		Deurpaneel links achter	Gebroken
20		Deurpaneel rechts achter	Gebroken
21		Achterbumper	kras(sen)
22		Remlicht 3e	Gebroken
23		Rechter achterportier	kras(sen)