

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2518NHY / WBY51GM0105470027 / 5470027

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	5.110

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2518NHY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/05/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2518NHY COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
Moldura contorno aleta tr dr	OBSERVACIÓN-	
Paragolpes dl	OBSERVACIÓN-	

2518NHY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
2. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
3. Tarjeta apertura	-	REEMPLAZAR				0,00	51,64	10,00	46,47 €
4. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	150,57	10,00	154,76 €
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.	0.75 h.	3,18	0,00		121,76 €
6. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
7. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
13. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1524,64 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2518NHY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,16 h.	198,63 €
Total material pintura	-	44,48 €
Total Mano de Obra Pintura	10,50 h.	404,24 €
Total Recambios	-	568,05 €
Descuento recambios aplicado	-	63,12 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	309,25 €















Valores desde indiv.



3.0 kWh/h



Total 5110 km → 5097.3 km

ePower % 100

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Autonomía 26km

6%

9:25



P

READY

26km

CHECK-CONTROL

Sin señal 9:25

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Autonomía 25km

⚠ Estado de carga bajo. Cargar el vehículo.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

22°

22°

MAX

REAR




CHECK-CONTROL
Control de estabilidad desactivado

Control de estabilidad desactivado con el vehículo parado. La batería de alto voltaje no está lo suficientemente cargada desde la última solicitud de desactivación.

Cancelar mensaje

OFF







BMW 

STRUCTURE

1X 10

⊕ WBY51GM0105470027 ⊕









MEDIA

TEL

NAV

The navigation app interface features a map with a white location pin and a compass. A semi-transparent menu titled "Mis destinos" is overlaid on the left side of the map. The menu contains a grid of icons: a location pin, a magnifying glass with "QP", a car icon, a coffee cup, a fork and knife, and a burger. Below the grid is a search bar labeled "Búsqueda" with a magnifying glass icon and a dropdown arrow. The top of the screen shows a status bar with a battery icon, a notification bell, a location arrow pointing to "LOS40SUR", a speaker icon, a person icon, and the time "9:27". The map background shows road names "Calle Alamo" and "Carretera Buzanca".

- OFF ↙ +



- OFF ↘ +

10

km/h

0



Puerta abierta.



6.22

OFF ON

Inch/mm

2330

TEMPERATURE

TRACTION

320

OUTSIDE





100AUF 3725

6.20

OFF ON

inch/mm

ZERO



5.99

inch/mm

OFF ON ZERO

























Manheim
CO. & SERVICE



 **Manheim**
USA AUTOMOTIVE




BMW

Manheim
FACHHANDELER







0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COY-AUTOMOTIVE







