

Détails véhicule

VIN	VR3USHNS9 RJ689482	Kilométrage	81 793 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	12/06/2024	Cylindrée	1199
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	2008-P1-2019	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 09/07/2026

Parc

Propriétaire




Autres informations techniques

Climatisation auto.	Compresseur kit secours	✗	Porte documents	✓
Capteur de pluie et de luminosité	Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Système de navigation	Triangle	✓	Trousse à pharmacie	✓
Jantes aluminium	Gilet de sécurité	✓	Adaptateur USB	✓
	Plage arrière	✓		
	Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 4.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 4.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair



2



Elément	Baguette d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



3


Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

4


Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5


Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6


Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange