

INFORME PERICIAL**DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-2001
Nº Chasis:		Kilómetros:	44.190
Marca:	Citroen	Modelo:	C5 AIRCROSS

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:	Soto del Real, S212	Fecha Peritación:	01-10-2024
----------------	---------------------	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumático DD Michelin 225/50/R19 100V 4.6 mm // Neumático DI Michelin 225/50/R19 100V 4.6 mm // Neumático TD Michelin 225/50/R19 100V 4.3 mm // Neumático TI Michelin 225/50/R19 100V 4.3 mm

**DAÑOS**

Elemento	ALETINT.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	MOLDURA PUERTA TRA... DES-/MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-/MONTAR





Elemento	MOLDURA PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL





Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%





Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL





Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 20%



Elemento	PARAGOLPES CPL.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	DEFLECTOR PARAG..
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL





Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	443,16 €



FOTOS GENERALES











