

**WAUZZZF44PN023173**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	25.731 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	24.600 km
<b>Typ/Modell</b>	A4 Limousine	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF44PN023173	<b>Leistung / Hubraum</b>	150 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	10.11.2023	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	n.i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.



## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	A4 Limousine	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	25.731 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF44PN023173	<b>Erstzulassung</b>	10.11.2023

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung




**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



WAUZZZF44PN023173

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	25,731 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	24,600 km
Type / Model	A4 Limousine	Main inspection	
Vehicle Identification number	WAUZZZF44PN023173	Power / Engine displacement	150 kW / 1,984 ccm
First registration	10 Nov 2023	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value
2	Trim / covers	Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
5	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
		The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	Not o.k.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	Not o.k.



## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 94H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	225/50 R17 94H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Equipment

### Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 17 Apr 2026  
**Protocol number: 45037290**



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	A4 Limousine	<b>Mileage (Read)</b>	25,731 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZF44PN023173	<b>First registration</b>	10 Nov 2023

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



**Figure 19:** Misc.



**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value



**Damage #1:** Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value




**Damage #2:** Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value



**Damage #2:** Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value



**Damage #3:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



**Damage #3:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 17 Apr 2026  
Protocol number: 45037290



**Damage #4:** Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



**Damage #4:** Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



**Damage #5:** Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace



**Damage #5:** Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace

06.05.2026

### Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SE 9940	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF44PN023173
Vertrags-Nummer:	52163086	Erstzulassung:	10.11.2023
Internes KZ:	15126942	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

#### Ausstattung:

**AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine 4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	166
durchschn. Verbr./100 Km:	7,300	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1635	zul. Gewicht (kg):	2140

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 52163086  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SE 9940  
**Übersicht erstellt am:** 06.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
30.03.2026	9059993892	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 52163086  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SE 9940  
**Übersicht erstellt am:** 06.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.11.2025	20308	Bremsflüssigkeitswechsel
26.11.2025	20308	Inspektion und Wartung

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer