Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh
2019 - 175 kW / 238 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	5YJ3E7EA1LF558034
Eerste registratie	05-12-2019
APK geldig tot	09-12-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	230.666 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	03-11-2026
Definitieve kilometerstand	230.666 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	175 kW / 238 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	230.666 km	Ja

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Panoramadak | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Laadkabel | Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2025

Schades (13)

Schade exterieur - Achter




Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Dorpel schade

Schade exterieur - Rechtsvoor




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
DLT
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade
Rooklucht
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-

Omschrijving
Stuur beschadigd

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Middenconsole bestickerd

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
13-11-2019		Importeur
05-12-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease
09-12-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | audio installatie | Autonomous Emergency Braking | bestuurdersairbag | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegel(s) automatisch dimmend | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | dodehoekdetectie | electronic climate control | elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen | Elektronisch Stabiliteits Programma | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | houtafwerking interieur | keyless entry | keyless start | LED mistlampen | lichtmetalen velgen 18" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | panoramadak | passagiersairbag | spraakbediening | stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen | voorstoelen verwarmd | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's


















