

Fecha: 24/03/2025

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	27222
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	3008

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	24/03/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico DI MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TD MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //TESTIGO ENCENDIDO LLAVE AVERIA EN ROJO VALORACION EN TALLER Falta cable de carga

**DAÑOS**

Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	None

Elemento	EMBLEMA PORTON: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR

Elemento	EMBLEMA PORTON
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	CABLE CARGA BATERIA
Posición	N
Daños	Sustitucion

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos



	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	1.059,89 €



FOTOS GENERALES













