

Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS085854



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 19/06/2023	Odometro 91144 km
Colore -	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 1598 cc	Tipo cambio Automatico	Alimentazione Benzina
Numero marce 8	Potenza massima 221 KW	

Dettagli della dichiarazione









Data dichiarazione
13/05/2026

Data approvazione perizia
14/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Pneumatico / Posteriore Destro Simbolo velocità : V / Marchio pneumatico : PIRELLI / Larghezza : 225 mm / Altezza : 55 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 " / Stagione : All Seasons	Usurato	Sostituzione
002	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione

003	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
004	Paraurti / Posteriore	Riga	Accettabile
			
005	Modanatura paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
			
006	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Smart repair
			
007	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Smart repair
			
008	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
009	Battitacco / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione



010 Indicatore di direzione / Destro

Rotto

Sostituzione



011 Cavo di ricarica rapido / -

Mancante

Sostituzione

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm
Anteriore Destro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	3 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	2 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Cable



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Battilacco / Anteriore Destro / Rientranza



Battilacco / Anteriore Destro / Rientranza



Battilacco / Anteriore Destro / Rientranza



Battilacco / Anteriore Destro / Rientranza



Indicatore di direzione / Destro / Rotto



Indicatore di direzione / Destro / Rotto