

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	SLS-HO 0069E	Fahrgestell-Nummer:	KMHJ8816FNU016003
Vertrags-Nummer:	17909081	Erstzulassung:	30.05.2022
Internes KZ:	15048076	Kilometer-Stand:	33840

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:**HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik**

Lackierung: Copper Metallic

Polsterung: Kunstleder grau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 64.949,58

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Copper Metallic	0,00
Kunstleder grau	0,00
Metallic-Lackierung	0,00
Prime-Paket	4.378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 69.327,73**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 82.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 82.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	157
Max. Km/h:	179	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1889	zul. Gewicht (kg):	2340

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 17909081
Amtliches Kennzeichen: SLS-HO 0069E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 17909081
Amtliches Kennzeichen: SLS-HO 0069E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Bläs
Tel. direkt 0681 88347-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **SLS HO69E** **FIN** **KMHJ8816FNU016003**

Vorgang

Kunden-Nr. 0215437671
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 24.06.2026, elektronisch.
Besichtigung 29.06.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Patrick Bläs bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 29.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 17909081
Auftragsnummer ELSRM004857
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
-Smartreparatur an Stoßfänger vorne
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2022	Letzte Zulassung	30.05.2102
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	NEXO
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHJ8816FNU016003
HSN / TSN	8252 / AIQ	Schlüssel-Nr.	40344407
Km-Stand abgelesen	33840	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	BZ/Wasserstoff	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	32	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;W;BZ/W;E
Getriebe	Automatik /	Felgen	ext Leichtmetall

Farbe

Beige / Metallic

Polster / Farbe

Kunstleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Fz. Neupreis

77.290 EUR

Fz. Notierung

19.100 EUR

Fz. Grundwert: (50 Mon): MK

19.100 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Airbag, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage und elektrische Wegfahrsperre, Anfahralarm, Vorderfahrzeug FVSA, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatischer Einparkassistent, Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch anklappbar, vertellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer mit 10,25-Zoll-Farb-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit Dritter Bremsleuchte, Drive Modes (Normal/Eco/Eco+), Einfahrbare Türgriffe, Einparkhilfe hinten / vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarnsystem (FCA) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, inkl. City-Notbremsfunktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: Direktantrieb, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lackierung: Perleffekt, Lederlenkrad, Lenkrad beheizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule längs- und höhenverstellbar, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Navigationssystem, Parkbremse elektrisch, Polster: Kunstleder, Querverkehrswarner hinten, Radio: Audioanlage, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Sicherheitsgurte, Sitze vorne beheizbar, Sitze vorne elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet, Stauassistent (LFA), Steckdose 12 Volt (2), Telematiksystem - Bluelink, Totwinkel-Assistent aktiv (BCA), USB-Anschluß, Umfeldbeleuchtung, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verkehrszeichenerkennung, Virtual Engine Sound System (VESS), Voll-LED Scheinwerfer (Bi-Funktion), Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1

19.100 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.05.2026 bei Kilometerstand 33.102

Km-Korrektur

Km = 33840 Kateg.: 32 = 57200 Diff. = 23360
BZ2K = 8.48806 (AS = 0.441219 BS = -0.011205) **1.621 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Pannenset - Füllmittel abgelaufen, erneuern (Bild 13)	50	voll	-50	
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11)	691	anteilig	-242	
3. Lackvorbereitung	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	941			-492 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 12)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 **20.229 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-310 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				558 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	8 mm	AO	-34 EUR
	vorne rechts	8 mm	AO	-34 EUR
	hinten links	8 mm	AO	-34 EUR
	hinten rechts	8 mm	AO	-34 EUR
Legende	A/ Ganzjahres / O Original			112 EUR

Zwischenwert 3 **20.341 EUR**

Zwischenwert 4 20.341 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 16.114,00 EUR WD= 4.223,00 EUR VK= 20.337,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	13.529,41 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.570,59 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	16.100,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	17.100,84 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.249,16 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	20.350,00 EUR

Der Sachverständige
Patrick Bläs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Bläs
Tel. direkt 0681 88347-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SLS HO69E

FIN

KMHJ8816FNU016003

Vertragsnummer	17909081
Auftragsnummer	ELSRM004857
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	24.06.2026, elektronisch
Besichtigung	29.06.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.529,41 EUR	16.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.100,84 EUR	20.350,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.06.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Patrick Bläs bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
-Smartreparatur an Stoßfänger vorne

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	AUTOHAS EMRICH GMBH, Wallerfanger Str. 100, 66740 Saarlouis
Kennzeichen	SLS HO69E
Tag der Erstzulassung	30.05.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.05.2102

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	FE / NEXO
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AIQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHJ8816FNU016003
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Beige
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	BZ/Wasserstoff
Leistung / Hubraum	32 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;W;BZ/W;E ext
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	33.840

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Yokohama / BluEarth-4S AW21 RPB	A / O	8 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Airbag, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage und elektrische Wegfahrsperre, Anfahralarm Vorderfahrzeug FVSA, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatischer Einparkassistent, Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch anklappbar, vertellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer mit 10,25-Zoll-Farb-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit Dritter Bremsleuchte, Drive Modes (Normal/Eco/Eco+), Einfahrbare Türgriffe, Einparkhilfe hinten / vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarnsystem (FCA) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, inkl. City-Notbremsfunktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: Direktantrieb, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lackierung: Perleffekt, Lederlenkrad, Lenkrad beheizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule längs- und höhenverstellbar, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Navigationssystem, Parkbremse elektrisch, Polster: Kunstleder, Querverkehrswarner hinten, Radio: Audioanlage, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Sicherheitsgurte, Sitze vorne beheizbar, Sitze vorne elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet, Stauassistent (LFA), Steckdose 12 Volt (2), Telematiksystem - Bluelink, Totwinkel-Assistent aktiv (BCA), USB-Anschluß, Umfeldbeleuchtung, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verkehrszeichenerkennung, Virtual Engine Sound System (VESS), Voll-LED Scheinwerfer (Bi-Funktion), Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 27.05.2026 bei Kilometerstand 33.102.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Pannenset - Füllmittel abgelaufen, erneuern (Bild 13); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 12); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Patrick Bläs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug
Kein E Fahrzeug



Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 13 : Pannenset - Füllmittel abgelaufen